



## Bedienung unserer Stromsäulen

- für jeden Stellplatz ist ein Steckerplatz an einer Stromsäule vorhanden. Bitte beachten Sie, dass Sie ggf. eine Verlängerung nutzen müssen.
  - 1 kw/h kostet 0,80 €
  - funktionieren über Münzeinwurf auf der rechten Seite der Stromsäule (verbrauchsabhängige Abrechnung): 0,50 €, 1 €, 2€-Stücke
  - Bitte keine falschen Geldstücke einwerfen, dann blockiert die Säule und kann nicht mehr genutzt werden
- 
- Wenn Sie den Deckel am
    - **Grüne** Taster zeigen an, dass KEIN Strom auf der Säule ist: Der Geldbetrag ist aufgebraucht oder der Platz ist frei und kann belegt werden
    - **Rote** Taster zeigen an, dass Strom auf der Säule ist. Ein anderer Gast lädt derzeit sein Wohnmobil über den Steckerplatz.
- 
- Gehen Sie wie folgt vor:
    - Stecken Sie Ihren Stecker in einen freien Ladeplatz und merken Sie sich die dazugehörige Nummer.
    - Drücken Sie auf der Stromsäule die Nummer, bei der Sie Ihren Stecker eingesteckt haben.
    - Werfen Sie den gewünschten Geldbetrag in die Stromsäule ein
    - Drücken Sie auf der Stromsäule die Nummer, bei der Sie Ihren Stecker eingesteckt haben erneut.
    - Im Display wird der verfügbare Geldbetrag zum Verbrauch angezeigt. Sie können darüber selbstständig überwachen, wieviel Strom Sie verbrauchen und wann ggf. Münzen nachgeworfen werden müssen.
    - Ausnahme:
      - 2. Deck (Almterrasse): Dort befinden sich 2 Untersäulen (Name: S-1 & S-2). Bitte achten Sie darauf, dass wenn Sie z.B. den Stecker in der Untersäule S-1 platziert haben, dementsprechend das Geld in die dazugehörige Hauptsäule S-1 werfen. Nutzen Sie die Untersäule S-2, bezahlen Sie Ihren Strom auch an der Hauptsäule S-2.
- 
- Wenn Sie den Deckel an der Stromsäule hochklappen, befinden sich darunter die FI-Schalter. Falls die Stromsäule trotz oben stehender Vorgehensweise nicht funktioniert, kontrollieren Sie bitte, ob der FI-Schalter zu Ihrer ausgewählten Nummer eingeschaltet ist. Sollte der FI-Schalter eingeschaltet sein und es funktioniert dennoch nicht, liegt höchstwahrscheinlich ein Fehler im Wohnmobil vor.